

# Lenovo ThinkPad L13 Yoga Catalina Installation

Beitrag von „MacPeet“ vom 28. August 2020, 13:04

[Timk](#)

Auch wenn es hier schon eine Seite vorher ausgeschlossen wurde, Deine mehrfach in Bild gezeigte Fehlermeldung erinnert ganz stark an die MSR locked Geschichte.

Ich habe genau diesen Ausstieg hier mehrfach genauso gehabt. Die betreffenden Geräte steigen genau an dieser Stelle mit dieser Fehlermeldung aus.

Im OC ist allein AppleXcpmCfgLock dafür gedacht. Sollte man aber nur setzen, wenn er wirklich MSR locked ist.

Die MSR locked Geschichte kam ab 10.15.4. Mein Lenovo T450s (ebenfalls MSR locked) und auch andere Rechner von mir stiegen genau mit dieser Fehlermeldung aus.

Heute arbeitet mein Lenovo mit OC und AppleXcpmCfgLock auf Yes. Schalte ich dies aus, dann ende ich genau bei Deiner Fehlermeldung.

Damals lief er aber noch mit Clover.

Damals brachten die Clover-Jungs einmalig einen Fix, auf Basis Version 5106.

[EFI-FIX.zip](#)

Hiermit war man auf diese Version gebunden. Später brachte @Herve noch die Lösung mit dem Tausch der boot.efi, womit man wieder neuere Versionen von Clover nutzen konnte.

boot.efi von Mojave S/L/CoreServices nach Catalina S/L/CoreServices kopiert. Selbst die boot.efi von HS geht, laut @Herve.

Vermutlich geht auch die von 10.15.3, da das Problem erst danach kam.

Mit BigSur geht dies nicht mehr, denn die boot.efi hat eine andere Struktur. Aktuell ist man hier

aber ohnehin an OC gebunden.

Teste doch mal ein Install von Mojave oder Catalina 10.15.3. Wenn Du dann über diesen Fehler hinaus kommst, dann kann es durchaus an dieser Geschichte liegen, zumindest sind die Fehlermeldungen identisch.