

Bitte um EFI-Check - Gigabyte Aorus Pro (Catalina 15.6.0)

Beitrag von „Raptortosh“ vom 28. August 2020, 18:17

Kannst du "CFG Lock" im BIOS Deaktivieren? Das kann probleme auslösen. Bei OpenCore könnte man das über die Config "Umgehen". Dieses Tool kann das auch: [CFG Lock](#)