

T440P Kopfhöreranschluss kein Soundwiedergabe

Beitrag von „Sascha_77“ vom 28. August 2020, 19:37

Dann spiel mal mit der Audio ID rum. Versuch mal 27 oder 29.