

T440P Kopfhöreranschluss kein Soundwiedergabe

Beitrag von „testubabe“ vom 28. August 2020, 19:47

Mit dem AlcPlugFix von Github hatte ich genau deine Fehlermeldungen. Kannst ja mal diesen hier versuchen, den hatte "Hersteller" Sniki woanders abgelegt. Audio über Kopfhörer hat dann bei mir funktioniert.