

# T440P Kopfhöreranschluss kein Soundwiedergabe

**Beitrag von „sukru92“ vom 28. August 2020, 23:38**

weder das ACLPugFix vom @testatube noch die Audio ID`s wechseln hat was gebracht... ich lade mal mein EFI File Hoch ..