

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 29. August 2020, 00:00

[macdream](#) Naja, Sidecar ja immerhin offenbar nicht 😊 Bin aber gespannt, ob das jetzt hilft.

[Mondstaub](#) Ganz dumme Frage (vielleicht wurde die aber auch schon gestellt): Internal Graphics ist bei dir im BIOS schon aktiviert, oder?

Die [SIP](#)-Einstellung hat keinen Einfluss auf Sidecar. Bei mir geht's problemlos mit aktivierter und deaktivierter [SIP](#).