

T440P Kopfhöreranschluss kein Soundwiedergabe

Beitrag von „sukru92“ vom 29. August 2020, 11:53

[Zitat von canyonwalker](#)

Erstmal auf die Schnelle, es geht;)

Verwende den AppleALC, hab mich nur gerade beim Versuch ein Hardcopy zu machen selbst abgeschossen. Passiert bei mir bei Shift Fn und F4;(

So habe es mit deinem efi Files probiert und ich kann Manuel per Line-Out den Kopfhörer auswählen
meine Batterieanzeige funktioniert auch wieder

jetzt das große aber

meine usb Ports funktionieren nicht mehr mit deiner Config