

# T440P Kopfhöreranschluss kein Soundwiedergabe

**Beitrag von „grt“ vom 29. August 2020, 17:22**

ich hab nur die DW1820A im T440s eingebaut, und der ist vor ein paar wochen umgezogen.  
gucken geht im moment nicht...

die usb.....kext war auch dafür, die internen usbs (cam & BT) als intern zu deklarieren.  
ansonsten brauchts die nicht wirklich dringend.