

T440P Kopfhöreranschluss kein Soundwiedergabe

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 29. August 2020, 23:53

Danke für den Link.

Dss Problem habe ich nur bei Shift Fn 4,

Nicht wenn ich ihn per Menü in den Ruhezustand schicke.Unabhängig davon ob der Kext vorhanden ist oder nicht.