

# T440P Kopfhöreranschluss kein Soundwiedergabe

Beitrag von „sukru92“ vom 30. August 2020, 13:49

hab bisel gegoogelt gehabt und da fand ich die Seite hier: [Klick mich](#)

da steht das es ein Problem mit Intel HDMI audio geben Soll nach dem aufwecken aus dem SleepMode...

ich glaub damit hab ich mir mein HDMI Audio Output gemutet,ist ya aber nicht weiter schlimm benutze eh kein Dockingstation.

Und Notfalls haben wir ja noch displayPort 😄

kannst mir hier ja schreiben ob es dir dann auch geholfen hat ? 😄