

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „JimSalabim“ vom 30. August 2020, 23:03

Big Sur wollte gerade auch nach dem 10. Mal Booten und immer wieder neu An- und Abstecken meines Thunderbolt-Audio-Interfaces (MOTU 8A) das Interface immer noch nicht als Audiogerät anzeigen (wurde aber im Thunderbolt-Gerätebaum völlig korrekt angezeigt). Den Treiber (MOTUProAudio.kext) hatte ich bei der Installation vor ein paar Tagen unter "Sicherheit" auch zugelassen und es hatte auch schon funktioniert. Trotzdem heute keine Chance. Jetzt kam ich auf die sensationelle Idee, den Treiber einfach stattdessen von OpenCore laden zu lassen und in EFI/OC/Kexts zu packen.

~~Damit wird er nun zuverlässig geladen, aber HotPlug funktioniert leider nicht (unter Catalina mit dem normal installierten Treiber alles kein Problem). Ist das nun ein MOTU-Treiber-Problem unter Big Sur oder hat das damit zu tun, dass der Treiber von OC geladen wird?~~

EDIT: Geduld war das Zauberwort. HotPlug geht auch. 😊