

Bitte um EFI-Check - Gigabyte Aorus Pro (Catalina 15.6.0)

Beitrag von „AgentUgly“ vom 31. August 2020, 15:22

Hallo nochmal - die Ports funktioniere leider alle nur mit einem USB2.0-Stick.

USB3.0 Stick wird an keinem Port erkannt.. hm.

Ich hab mir gerade mal das Hackintool angeschaut, aber das check ich noch nicht so ganz.

Damals hatte ich das mit ioregistry explorer angepasst.. gibts das Programm noch?

Damit kam ich ganz gut klar