

Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „oskar.ott“ vom 31. August 2020, 22:32

Ja, hier der Link zu meinem EFI Ordner, konnte den hier nicht als zip hochladen weil zu groß:
<https://drive.google.com/file/...PAW81SHh/view?usp=sharing>

Hab nun die USBPorts.kext entfernt weil ich ja schon die USBInjectAll.kext habe aber nun bootet der Computer nicht mehr. Ich komm zum Apple Logo, der Balken wird sehr langsam voll und dann bleibt er hängen