

Installation auf Z490 erfolgreich - ein paar Probleme bleiben

Beitrag von „JimSalabim“ vom 3. September 2020, 11:14

[exuded](#) Natürlich sollte man ein Port-Mapping machen, aber eben dieses Port-Mapping war ja in der USBPorts.kext schon korrekt mit 15 Ports angelegt. Deshalb hatte ich mich gewundert, warum du es immer wieder neu machen wolltest.

Die Seriennummer und MLB sind korrekt für iMac19,1 angelegt, aber du hast unter SystemProductName iMacPro1,1 eingetragen statt iMac19,1. Daher auch die falsche Anzeige in Hackintool und Geekbench.

Die iGPU ist für iMac19,1 erforderlich, also sollte der Eigentümer nochmals überprüfen, ob sie wirklich im Bios aktiviert ist.

Die SSDT-EC-USBX-DESKTOP.aml sollte eigentlich noch bearbeitet werden, da sind lauter Samples für verschiedenste Systeme drin. Den USBX-Teil davon brauchst du auch gar nicht, weil der betreffende Teil auch in deiner USBPorts.kext schon hinterlegt ist. Aber wenn es so läuft, lass es ruhig mal so. Ggf. wird aber auch die komplette SSDT nicht benötigt.

Die SSDT-PLUG kann man auch noch auf die für das eigenen System relevanten Einträge runterkürzen. Aber wie gesagt, wenn es läuft ... 😊

Ansonsten sieht das beim grob Drüberschauen (ohne dass ich das Board selbst kenne) jetzt ganz gut aus, würde ich sagen!