

Installation auf Z490 erfolgreich - ein paar Probleme bleiben

Beitrag von „exuded“ vom 3. September 2020, 12:01

Okay SystemProductName passe ich noch an sowie auch Checken ob iGPU aktiv.

Woran könnte es liegen, dass er jetzt einen Boot failure bekommt, wenn er aus dem Ruhezustand aufgeweckt wird? Siehe Anhang.

edit: USBPorts.kext lasse ich dann auch so. Wollte die nach dem Mapping auch garnicht neu machen, vllt Missverständnis 😊

wie man SSDT-EC-USBX-DESKTOP.aml Bearbeiter um die Samples rauszubekommen weiß ich gerade leider garnicht. Aber ich lasse es dann erstmal so und beobachte.

Wäre auf jeden Fall noch interessant warum er nach dem Ruhezustand neu gebootet und das BIOS einen Boot

Failure erkannt haben will