


Kernel panic nach Mainboard-tausch

Beitrag von „prayhe“ vom 3. September 2020, 18:07

Hallo zusammen,

weil mein Mainboard (B450-A pro) kaputt gegangen ist habe ich aufgrund der noch vorhandenen Garantie ein neues bekommen. Das neue ist das B450-A pro max, im Grunde das gleiche Board mit dem unterschied, dass es ohne [Bios update](#) mit den 3000er Ryzen läuft.

Beim booten bekomme ich jetzt das hier:



Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt?

Danke im Voraus!

Lg.