

In Arbeit

Lenovo W520 und Catalina

Beitrag von „ozw00d“ vom 5. September 2020, 14:50

[guckux](#) ich bekomm kicke mit dem teil....

Egal was ich mache:

Fehler: End RandomSeed + + + +

habe alle möglichen Fixe durch probiert(Clover) (OSaptioMemoryxxx sowie AptioMemoryFix),
Die SO-DIMMs entsprechend in Clover eingetragen,

Nix geht ich dreh am rad.

Hast du eventuell noch ne idee?

Verbaute RAMs hab ich mit memtest überprüft, alle okay.

Es sind 3x Hynix 10600 1333Mhz 4GB SO-DIMMs

und 1 X Samsung 10600 1333Mhz 4 GB SO-DIMM verbaut.

Ich hab egal unter welchem Bootloader immer das gleiche Szenario. End
Random(#ichrasteausundverbrenndasteil)Seed...