Gigabyte Z490 On-Board-USB2.0 funktioniert nicht

Beitrag von "Treffnix2011" vom 6. September 2020, 02:45

Beim Portmapping gerade habe ich festgestellt dass die On-Board-USB 2.0 nicht funktionieren. Weder mit, noch ohne USBInjectAll.kext laufen sie nicht. Auf der WIN SSD funktionieren sie einwandfrei.

Das angehängte EFI ist ohne den USBInjectAll.kext. im Zustand vor Beginn des Portmapping

Schon mal lieben dank für Eure Hilfe