

Nach PCI SATA Adapter kein Start mehr.

Beitrag von „NoiseFreak“ vom 8. September 2020, 12:41

Ich hab da ein Problem und zwar brauchte ich noch einen Sata adapter



Um meine 2 entfallenen Sata steckplätze zu ersetzen, jetzt startet der Mac aber nicht mehr. Bzw ich seh nichts mehr (er bootet ganz normal durch und wenn dann eigentlich das Bild kommt habe ich nur bunten Schnee abwechselnd auf 2. und 3. Monitor der hauptschirm bleibt schwarz) 😊 wenn ich diese ausbaue läuft er als wäre nie etwas gewesen. Kann es daran liegen dass ich im BIOS PCIe Slot 1 für die Videoausgabe gewählt habe? (Habe es mal auf slot 2 gestellt keine Änderung)

aber dann dürfte Windows doch auch nicht starten.

Vielleicht habt ihr noch eine idee wäre schön