

Catalina Installation auf meinem Dell Laptop bricht sofort ab

Beitrag von „MacPeet“ vom 7. September 2020, 17:45

Na also, geht doch.

Dein Dump zeigt mir nur die beiden Outputs, auch wenn vermutlich die externe Buchse ein Kombianschluss ist, welcher aber schwer zu konfigurieren ist bei den NUC's.

Der externe Anschluss als Output wäre ja schon mal gut, dann könnte man Boxen daran betreiben, allerdings brauche ich wohl kaum einen neuen Codec erstellen, denn Dein Dump zeigt gleiche Knoten, wie schon in einigen ID's konfiguriert sind.

Nid	PinDefault		Device	Location	Port	Connector	Color	G	P
■ 20 (14h)	90170020	Out	Speaker	Unknown[0]	Internal + Jack	Other Analog	Unknown	2	0
■ 33 (21h)	00211030	Out	Headphone	Unknown[0]	Jack or ATAPI	1/8" stereo/mono	Black	3	0

Ich glaube ich war an dieser NUC-Geschichte schon mal bei einem anderen User dran, wo wir den externen Anschluss auch nicht aktivieren konnten mit ALC295.

Diesbezüglich hatten wir schon alles durchgespielt, soweit ich mich erinnern kann.

Ich denke, dass ich da aktuell keine Lösung habe.

Die Knoten-Ketten 20-2 und 33-3 sind identisch mit bereits bestehenden ID's in der AppleALC.

Versuche doch mal VoodooHDA, ob Du damit halbwegs gutes Audio und vielleicht sogar den Input bekommst!