

**In Arbeit**

# **Comet Lake UHD620 Probleme mit Grafikbeschleunigung**

**Beitrag von „5T33Z0“ vom 7. September 2020, 19:54**

Probier doch mal den Patch aus. Ist zwar für die HD630, aber die device ID ist dieselbe.

[HD630 DP Patch.plist](#)