

macOS High Sierra Gigabyte Z68AP-D3

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 7. September 2020, 21:58

[Zitat von derNeuling](#)

Vielleicht habe ich das Bios falsch eingestellt

Ich denke aber nicht, dass das bis gestern der Grund dafür war, dass der Clover-Stick nicht funktioniert hat. Die Mängel beim Stick-Erstellen haben wir ja inzwischen herausgefunden und m. E. auch abgestellt.

Hast Du inzwischen mal alle vier USB-2.0-Ports (rot) durchgetestet? Auch die zwei USB3.0 (blau - abwärtskompatibel) kannst Du versuchen.

Mach auch mal ein Foto, wie sich über F12 der Stick darstellt. Notiere auch die Bios-Version, um zu sehen, ob es die letzt-aktuelle Version ist.