

Gigabyte Z490 On-Board-USB2.0 funktioniert nicht

Beitrag von „grt“ vom 8. September 2020, 08:06

ich sage nochmal: hs.. und ss.. die an einer buchse liegen, haben NICHT zwingend die gleiche nummer, wie gesagt, ein erfahrungswert von mehreren boards/geräten verschiedener hersteller.

hattest du während der versuche, die usbs zu identifizieren einen usb-portlimit-patch aktiv?

mit aktivem patch, usbinjectall.kext, ioregistryexplorer.app und 2 usbsticks lässt sich prima herausfinden, welcher ss.. und welcher hs.. wo herauskommt. damit kann man sich dann eine entsprechende usbports.kext bauen, bzw. eine vorhandene anpassen.