

Gigabyte Z490 On-Board-USB2.0 funktioniert nicht

Beitrag von „5T33Z0“ vom 8. September 2020, 09:01

[grt](#) Der Portlimitpatch ist aktiviert. [Treffnix2011](#) hat ja mehrfach seinen EFI-Ordner hier gepostet.

Aus einem [Reddit-Post](#):

Zitat

[ADSaxton](#)

1 point · [3 months ago](#)

USB3 devices will show up **as both HS (when SS is disabled) and SS. The same port supports both.** This allows USB3 ports to support USB2 devices.

level 2 [mrbeejay](#)

1 point · [3 months ago](#)

Thanks for clarifying this. I was under the impression that they'd show up either as HS or SS, but not as both simultaneously.

Alles anzeigen

Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die USB 3/3.2 Ports denselben Zähler für HS und SS. Das erklärt aber noch nicht, warum die beiden anderen USB 2.0 Ports nicht in der Liste auftauchen. Oder sie teilen sich eventuell denselben Port mit einem der USB 3 Buchsen und tauchen deswegen nicht auf, wenn man was reinsteckt. [Treffnix2011](#) Kannst Du USB 3.0 im BIOS deaktivieren (wenn möglich) und gucken, was dann passiert beim Mappen?