

# macOS High Sierra Gigabyte Z68AP-D3

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 8. September 2020, 09:55

[Zitat von grt](#)

der rechner doch kein uefi booten kann

Habe ich im Hinterkopf und bereits für heute ins Programm genommen, um mit dem zweiten Stick einen Clover-Stick im Legacy-Mode zu erstellen.

Ich kann mir zwar schwer vorstellen, dass ein älteres MB wie mein G41M Combo vom UEFI-Stick booten kann und eines aus der 2. Gen. nicht, aber "Nichts ist unmöglich." 😊

Ich habe gestern spät am Abend das Handbuch heruntergeladen und mal kurz ins Kapitel BIOS reingeschaut (suchte die Stelle für Secure Boot), konnte aber auf die Schnelle keine Auffälligkeiten gegenüber seinen Einstellungen entdecken. Ich gehe es heute nochmal mit meinem G41M durch.

Zuvor möchte ich aber das Foto vom F12-Menü sehen und die BIOS-Version inkl. Board-Revision (1.0/2.0) wissen.