

**Erledigt**

## **Dell Optiplex 3040m Installation MacOS 10.15 mit Clover scheitert**

**Beitrag von „Dr. Moll“ vom 8. September 2020, 23:38**

Mein Neuer Dell Optiplex 3040m erweist sich als ein schwieriger Kandidat.

Ich habe zunächst eine Festplatte mit einer Catalina-Installation eingebaut, mir einen USB-Stick mit einer SKL EFI hier aus dem Forum erstellt und das ganze gestartet. Zunächst mal die Bios-Einstellungen überprüft und dann vom Stick gebootet. Dies endete mit den bekannten Pluszeichen. Nach einigen Internet-Recherchen, kam ich auf die Idee, den 4 GB Speicherriegel von Slot 1 in Slot 2 einzusetzen. Daraufhin ging die Installation über die Pluszeichen weiter, aber es taucht nun ein Kernel-Panik auf, der auf Grafikprobleme hindeutet.

Ich möchte gerne bei Clover bleiben, weil ich mich damit auskenne.

Prozessor: i3-6100T

Speicher: 8 GB RAM (noch einen \$GB Ram-Riegel dazu gesteckt)

Videoanschlüsse: VGA,DP und HDMI (Versuche wurden mit HDMI-VGA Adapter und direkt mit dem eingebauten VGA Anschluß durchgeführt (beidesmal das selbe Ergebnis)

Cloverversion 5117

SMBios: 17,1

Wo liegt der Hase im Pfeffer?

Bilder folgen, muß jetzt erstmal den Akku laden

so, das angekündigte Bild:

