

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „traeu“ vom 9. September 2020, 16:20

[Zitat von Erdenwind Inc.](#)

Also ich nutze auch das Apollo twin x Duo und habe damit keine Probleme was HotPlug angeht.

Oha, das ist spannend!

Hast du die normale, unveränderte Firmware auf dem TB-Controller? Also im Systembericht unter "Thunderbolt" steht "keine Hardware gefunden"?

Und trotzdem kannst du das Interface erst nach dem Login anstecken, kannst es aus- und einschalten wie du willst, und es wird zuverlässig wieder verbunden?

Hast du besondere BIOS-Einstellungen und SSDTs, oder genau das, was auch in Schmocklords Guide steht?

Kannst du an den TB/USBC-Ports auch USB3-Geräte im laufenden Betrieb ab- und anstecken? Also geht Hotplug bei Thunderbolt und bei USB?

Mein Board lässt mit originaler Chip-Firmware nur USB-Hotplug zu aber kein Thunderbolt-Hotplug, und mit veränderter Firmware ist es genau anders herum...