

X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „DSM2“ vom 10. September 2020, 17:15

Schon geschaut ob das aktuelle BIOS das Problem bei euch fixed? Ist ja nicht so, dass die 3101 die aktuelle Bios Version ist...

Ansonsten auch mal Anpressdruck überprüfen, nicht zu viel aber auch nicht zu wenig...