

# **Airport BCM943224PCIEBT2 Karte - WLAN funktioniert nicht im X250 Catalina**

**Beitrag von „Clio“ vom 10. September 2020, 21:40**

Hatte vorher eine Intel-Karte verbaut, welche eine Kombo-Karte BT/Wifi war. Deshalb dürfte nun kein Bluetooth mehr angezeigt werden wenn die Karte ohnehin, aus welchen Gründen auch immer, nicht funktioniert.