

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „macdream“ vom 10. September 2020, 22:27**

Dieses Problem hatte ich auch wenn ich von Catalina nach BigSur gewechselt habe mittels Neustart, allerdings schon mit OC 0.6.0.

Einmal den Rechner runterfahren, neu starten und dein Netzwerk ist wieder OK!

Wie es scheint, wird der Netzwerkcontroller nicht richtig initialisiert wenn von Catalina nach BigSur "gewechselt" wird.