

Airport BCM943224PCIEBT2 Karte - WLAN funktioniert nicht im X250 Catalina

Beitrag von „Clio“ vom 11. September 2020, 14:37

Soeben ausprobiert. Auch unter Ubuntu wird mir kein Wifi Modul, aber Bluetooth angezeigt. Nun habe ich einen anderen Verdacht. Meine Konstrukt zum anschließen der Wifi Karte ist ein wenig... wie soll ich es nennen...technisch nicht ganz sauber

Habe den oben verlinkten Adapter mit Flachbandkabel und mittlerweile habe ich gelesen, dass solche eher nicht geknickt werden sollten. Habe ich aber getan, aufgrund des Platzmangels in der kleinen Kiste. Glücklicherweise habe ich noch ein Band geliefert bekommen und so kann ich das alte austauschen. Werde diesmal nichts knicken um zu testen ob es dann funktioniert, aber das wird nur ohne Boden gehen...

Update: Am Flachbandkabel scheint es nicht zu liegen. Wird auch mit neuem Kabel weder unter Catalina noch unter Ubuntu erkannt. Fragt sich nun was kaputt ist. Die Karte oder der Adapter. Jedenfalls leuchtet der Adapter an zwei Stellen: Blau D1 und rot D2. Das spricht doch zumindest dafür, dass der Adapter nicht ganz kaputt ist. ~~Und auch dass mir prinzipiell WLAN in der Menüleiste angezeigt wird, deutet vielleicht auf ein Funktionieren des Adapters, aber dafür nicht Funktionieren der Karte hin?~~

Das WLAN in der Menüleiste wird mir auch angezeigt, wenn nur der Adapter ohne Karte drin ist.

Dann leuchtet er auch, allerdings nur rot D2.

Irgendwas will mir hier nicht einleuchten:

- Adapter mit Apple Karte drin = rotes und blaues Leuchten des Adapters, Bluetooth funktioniert und wird mir als Apple BT angezeigt, sowohl Catalina als auch Ubuntu
- Adapter ohne Apple Karte drin, also leer = nur rotes Leuchten des Adapters, BT geht nicht, also wirklich kein anderes BT-Modul irgendwo verbaut

--->also wenn BT funktioniert, und der Adapter leuchtet, je nach dem was drin oder nicht drin steckt, kann er doch nicht kaputt sein? Oder könnte sonst einfach die WLAN Funktion der Apple

Karte nicht gegeben sein? Dass bei dem Adapter nur BT aber nicht WLAN funktioniert, ist doch dann eher unwahrscheinlich?

- Intel Karte drin = WLAN und BT funktionieren

--->die Kabel zur Karte sind intakt (ich habs getestet um das ausschließen zu können...

Mache ich sonst irgendetwas beim Anschließen des Adapters falsch, etwas das eigentlich auf der Hand liegt, ich aber übersehen könnte? Andererseits dürfte dann aber auch nicht das BT funktionieren... 🤔