

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Joker4u72“ vom 11. September 2020, 15:29

Hallo zusammen,

ich versuche schon seit einigen Tagen macOS Catalina (10.15.6) auf einen NUC10i7 zu bekommen. Performance seitig ist das ein Hammer, was man dem Teil nicht zutraut 😊

Ich habe 2 Bootsticks erstellt und mit Clover diverse EFI erstellt, die aber am Ende alle nicht gelaufen sind.

D.H. ich sehe das Menü von Clover und selektiere dann die macOS installation und danach friert das System an dieser Stelle ein - siehe Bild

Leider bin ich nicht so im Thema wie Ihr und kann den Fehler nicht deuten. Ich habe diverse andere ELI erstellt, die ebenfalls auch nicht weiter kommen.

Kann es sein, dass an der Catalina Version liegt ?

Würde mich über Hinweise freuen...