

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 12. September 2020, 11:45

[SabineT](#) [FriFlo](#) [StevePeter](#) Bei mir gibt es keinerlei Probleme mit dem Netzwerk mit OC 0.6.1, auch unter Big Sur nicht.

Man darf aber auch nicht vergessen, dass Big Sur noch in der Beta-Phase ist. Ich hatte gerade beispielsweise eine Kernel Panic, als ich im Finder meine zweite NVMe öffnen wollte. Erst keine Anzeige des Inhalts, dann die Panic:

```
panic(cpu 0 caller 0xfffff8002942d36): nvme: "Fatal error occurred. CSTS=0x1 US[1]=0x0 US[0]=0x3e3 VID=0x1987 DID=0x5012
```

. FW
Revision=ECFM22.5\n"@AppleInternal/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/IONVMeFamily/IONVMeFamily-557.40.7/Common/IONVMeController.cpp:5454

Nach dem anschließenden Neustart gingen dann meine Bluetooth-Geräte nicht mehr (obwohl sie gefunden wurden). Nach nochmaligem Neustart alles wieder bestens.

Ich bezweifle stark, dass das an OpenCore oder der Config liegt.