

RX5700XT wenig FPS in spielen

Beitrag von „julian91“ vom 12. September 2020, 14:02

Naja ich seh ein problem mit dem Netzteil schon mal das dem die puste ausgeht.

CPU wird auf Load bestimmt die 200W knacken , die GPU ist bei load auch locker bei 200-250W so dann fehlt noch der saft für Chipsatz und ko und dann sind die 500W einfach mal weg.

Wenn also die Möglichkeit besteht mal Testweise ein anderes NT zu Besorgen was mehr power hat , testen !

Das die Übersetzung der Schnittstellen nicht optimal ist , kann auch ein Problem sein aber in dem Fall würd ich hart auf das Netzteil Tippen