

Update von 059 zu 060 doch komplizierter als gedacht...

Beitrag von „the_viking90“ vom 12. September 2020, 15:38

SSDT-AWAC und EC sind bei mir über die Zeit rausgeflogen.

EDIT

061 läuft wohl. Hast wohl recht gehabt...manche Probleme sind wohl wieder zu einfach um offensichtlich zu sein

Was mir aufgefallen ist: kurz nach dem Hersteller Logo (BIOS) plopt kurz eine Art verbose auf für den Bruchteil einer Sekunde, kann man das irgendwie Abstellen? Ist jetzt nur rein kosmetisch, sieht jedoch etwas "unschön" aus.