

Erledigt

HP ProBook 470 G5 Feintuning (Kein HDMI Output)

Beitrag von „hackmac004“ vom 12. September 2020, 19:03

Ich denke, beide Noden funktionieren, da wir mit beiden schon etwas positive Ergebniss hatte. Du kannst mal im Hackintool auf PCie gehen. Dort wird dir der Device Path für deine Grafik angegeben.

Die Device id habe ich von dieser Seite. <https://ark.intel.com/content/...cache-up-to-3-40-ghz.html>

Da du damit aber keine guten Ergebnisse hast nimm die mal nicht sondern die, mit der du zumindest Grafikbeschleunigung hast.

Das mit den Verstellungen der Pipes nach einem Neustart habe ich auch hin und wieder und kann es mit noch nicht richtig erklären. Zu Testzwecken habe ich sogar mal 13.6 und 15.4 installiert und mir werden in den beiden System auch andere Einstellungen angezeigt. Funktionieren tut mein HDMI dann trotzdem. Finde ich noch mysteriös.

Könnte etwas mit der Weiterentwicklung von Whatevergreen zu tun haben. Besorge dir am besten mal die letzte nightly version davon mit dem [Kext Updater](#).

Wie meinst du das genau mit wenn du Index 1 verwendest? Dein internes Display friert nicht ein oder das externe?

Zu der Platform id: Es gibt tatsächlich sogar noch mehr mögliche. Das war jetzt erstmal die empfohlene von dieser Seite.

<https://github.com/acidanthera.../Manual/FAQ.IntelHD.en.md>

Wenn du da mal zu KabyLake runterscrollst siehst du eine Übersicht. Dort gibt es auch eine Spoiler den du mal öffnen kannst. Vielleicht sind da Einstellungen dabei die bei dir greifen könnten.

Edit: [Zhuraj](#) Da du einen KabyLake refresh hast, probiere es doch mal mit dieser Platform id. Wenn du die im Hacintool anwählst, kommen sogar schon Einstellungen für HDMI. Vielleicht klappts....

Edit2: Sorry, ich hab da device id und platform id verwechselt.

