

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „crazycreator“ vom 12. September 2020, 21:27

[locojens](#)

Mit was hast du das analysiert und dargestellt? Also das was auf dem Screenshot zu sehen ist sieht ja aus wie von der Hilfeseite.

Was anderes:

Ich habe ja große Probleme gehabt es zu schaffen von der Beta 5 auf die Beta 6 zu kommen.

Habe jetzt das komplette OpenCore neu aufgesetzt und dabei auch die USB-Ports neu definiert bzw. die UIAC neu erstellt.

Hatte eine die funktioniert hat, aber halt mit den falschen Ports ... Jetzt hab ich eine mit Hackintool erstellt.

Konnte dann, wahrscheinlich nicht wegen der "neuen" SSDT-UIAC.aml, direkt die Beta 6 installieren ... Alles fein.

Aber, aber, aber ... als ich meine AppleUSB Tastatur inkl. einer dort angeklebten USB Maus am USB2 Port angestöpselt hatte, ist die Installation wieder abgebrochen. Wenn sie am 3.1 USB klemmt läuft die Installation durch.

Ist doch verwirrend, oder?