

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Arkturus“ vom 15. September 2020, 20:37

ich nutze einen i5 3320 Prozessor. wenn ich Big Sur booten will kommt eine Meldung, das die Plattform nicht unterstützt wird. SMBIOS ist MacBookPro10,2. Screenshot muss ich noch einstellen