

# **HP Envy 15-ep0080ng / OpenCore 0.6.2 / i9-10885H OctaCore / 32GB RAM**

**Beitrag von „Canyonwalker“ vom 16. September 2020, 00:19**

Ich kann mich schwach daran erinnern, dass bei einigen Laptops noch ein zusätzlicher Treiber installiert werden musste, wenn man z.B. statt eines CD Laufwerk eine SSD anschliessen wollte. Leider habe ich aber den Namen des Treibers nicht behalten. [griven](#) hatte den Tipp mal gegeben, der erinnert sich bestimmt noch.