

# Big Sur, Firewire , iMovie Cam Import geht nicht

Beitrag von „pstr“ vom 18. September 2020, 15:01

[apfelnico](#) ja danke vielmals für den Tip, habe ich umgesetzt aber bringt leider nichts.

Habe mir mal den Tree im Profiler unter Catalina angeschaut und verglichen mit dem unter BigSur .. 1:1 identisch.

Kann dann ja eigentlich nur an iMovies liegen ?!

ps: nutze Firewire eigentlich auch nicht mehr, nur aktuell möchte ich alte HDV-Tapes capturen und bin dann mit Big Sur auf das Problem gestossen.

Grüße

edit: FCP (trial) geht auch nicht.

Interessant wäre natürlich wenn es jemand gäbe mit einem real 7,1 wo die PCIe FW-Karte eingesetzt wird und dann mit BigSur testen ..