

Festplatte SSD => SSD m.2 läuft nicht...

Beitrag von „pg03“ vom 18. September 2020, 11:49

Ich habe ein hoffentlich kleines Problem... Ich habe meinen UX3430UQ mit einer externen SSD (512GB - 100GB belegt) am laufen.. Startet und funktioniert soweit. Das System habe ich 1:1 auf die SSD m.2 (256GB) kopiert. Ich habe die SSD m.2 in Clover reingesteckt und fährt runter - ich denke aus der Fehlermeldung...



keine entsprechende Einstellung....