

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „henties“ vom 19. September 2020, 15:05

Habe BS beta 6 auf BS beta 7 "geupdated", soweit funktioniert alles einwandfrei ausser das mein beta 7 BS nicht mehr mit einen "snapshot" laeuft, unter BS beta 6 war er noch da. Im "screenshot" kann man erkennen das die "system volume" direkt unter / "gemounted" wurde - dev/disk5s2 on / - mit einem "snapshot" wäre es /dev/disk5s2s1 - woran kann das liegen und wie kann man es fixen ?

Die Ausgabe des Kommandos - csrutil status - deutet auch daraufhin das irgendwas nicht stimmt. Wuerde mich um jegliche Ratschlaege dieses Problems zu beseitigen, freuen. In der OC config.plist ist csr-active-cfg auf <00000000> also "full on" eingestellt. Ist es möglicherweise ein BS beta 7 bug ???

Gruesse Henties