

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Toskache“ vom 21. September 2020, 19:51

[JimSalabim](#) Die Sonnet funktioniert ohne jegliche Treiberinstallation.


Unter Windows musste ich damals einen Treiber installieren. Dort funktioniert sie auch noch tadellos.

Leider kann ich nicht sagen, ab wann die Sonnet nicht mehr funktioniert, weil der Hacky automatisch das WLAN benutzt. Mir ist nur heute aufgefallen, dass die 10G-Link-LED am Switch aus ist. Ich meine aber, dass es unter OC 0.6.1 schonmal funktioniert hat.

EDIT-1: Im Hackintool wird die Karte angezeigt (siehe Screenshot).



EDIT-2: Ich habe mal den Device-Path in die DeviceProperties hinzugefügt. Nun sieht man auch im System-Report, dass der Treiber nicht geladen ist. Aber warum zum Teufel!?!?



EDIT-3: Irgendwie habe ich Windows in Verdacht. Wenn ich genau nachdenke, kann es sein, dass der Ausfall zeitlich mit dem "Windows-10-Funktions-Update" kam. Ich habe jetzt nochmals unter Windows die Treiber installiert. Ohne Erfolg. Auch ein komplettes "Entsternen" brachte nix...