

# GIGABYTE Z390 DESIGNARE -Ram instabil

Beitrag von „g-force“ vom 21. September 2020, 20:14

[sugo](#) Willkommen im Forum und Danke für deinen Bericht!

Es ist tatsächlich so, daß bei Hardwarewechsel oft ein "Setup Defaults" und Neustart nötig ist. Dann wieder ins BIOS und das XMP-Profil neu auswählen.

Dein Umstellen hat ähnliches bewirkt.