

Erledigt

Mountain Lion PC Installations Problem

Beitrag von „Ehemaliges Mitglied“ vom 9. Mai 2013, 20:16

Ist ein bekanntes Problem der HD 6xxx er Karten. Abhilfe: wenn sleep OOB funktioniert den Rechner im Setup via power Taste kurz einschlafen lassen und wieder aufwecken. Oder mit der onboard Grafik installieren. Nachher im System sollte die Karte laufen.

Ansonsten kannst du alternativ auch die ATI6000Controller.kext vom [install Stick](#) löschen (vorher woanders sichern) und nach der Installation wieder einfügen.

Sent from my iPhone using Tapatalk