

**Erledigt**

## **AMD FX-6300 Catalina Probleme**

**Beitrag von „blaze1984“ vom 22. September 2020, 07:18**

[Kakadu22](#)

Das ist trotzdem schon einmal ein riesen Erfolg

Das mit der Grafikkarte ist jetzt erstmal normal warscheinlich bekommt man das locker hin (warscheinlich).

Grundsätzlich ist das so das die gt730 OBB läuft zumindest unter Mojave und Catalina 10.15.

Welche Karte hast du genau ?

Es gibt nämlich Ausnahmen von der gt730 die nicht den Kepler Chip besitzen nach meinem Wissensstand.

Vielleicht hat ja jemand aus dem Forum einen Tipp für dich mit der gt730.

Ich habe die gt710 die läuft immer OBB sogar mit Big Sur.

(OBB heisst ohne weiteres Zutun)

Warum das jetzt nicht bei dir funktioniert kann ich dir nicht sagen.

Und das nicht der richtige Prozessor (über diesen Mac) angezeigt wird ist völlig normal, es gibt keinen Mac mit diesem Prozessor.

Das mit der Seriennummer kannst du ganz einfach mit dem openCore configurator lösen, da gibt es eine Option (generate Seriennummer)

Dazu musst du die config.plist aus der EFI mit dem openCore configurator öffnen.

Damit du Catalina von der Festplatte aus starten kannst musst du den Clover configurator installieren und die EFI Partition von dem USB Stick damit mounten und die EFI Partition vom USB Stick auf die gemountete EFI Partition der Festplatte kopieren das ist jetzt auch nicht wirklich das Problem.

PS: die EFI Partition der Festplatte musst du natürlich nach dem mounten der EFI Partition des USB Sticks mounten um die EFI auf die Festplatte zu kopieren.

[ozw00d](#)

Schau Mal in meine Signatur, ich habe den FX6300 und habe schon Mojave, und zu letzt sogar Catalina, mit dem Prozessor am laufen gehabt.

Jetzt zurzeit läuft sogar Big Sur mit dem besagten Prozessor aber Big Sur ist ein anderes Thema da läuft es sowieso anders, Stichwort VM.

PS: warum hat [ralf](#). Wohl FX in der Anleitung ?

Er hätte auch nie den (gefällt mir) Button angeklickt, wenn ich die Anleitung, nicht richtig verlinkt hätte.

LG blaze1984