

Erledigt

USB instabil, Neustart nach Sleepversuch

Beitrag von „MacFly“ vom 23. September 2020, 07:36

Moin Zusammen!

Die Kiste läuft seit längerem nach einem [High Sierra Update mit Hindernissen](#) leidlich – will sagen Leid-lich:

- USB-Ports laufen nur zum Teil (nur ein Port scheint USB3 zu beherrschen) und das auch nicht nachhaltig: zwischendurch werden externe Platten an einem 7er Hub mit Fehlermeldung „... nicht richtig entfernt“ rausgeschmissen.

Komisch ist auch, dass der Rocketec BT-Stick manchmal nicht erkannt wird.

Im IORegistryExplorer erscheinen die Ports nur mit einen USB-2 Stick aktiv

- Ruhezustand klappt ein Weilchen, dann gibt es einen Neustart
- inzwischen habe ich auf 64GB RAM aufgerüstet. Verbaut sind 2x Kingston (neu) und 2x Crucial Riegel á 16GB. Die Mucken gab es aber auch schon früher
- Wenn ich die EFI mit dem EFI-Mounter aufrufe, kommt der AppleEvent-Runtime Fehler - 10000

Fragen:

1. Kann ich im Clover Configurator die Boot-Argumente für die USB-Excludes löschen und die ganz Prozedur noch mal neu machen, um zu schauen, ob dann die USB3-Ports laufen?
2. Ist es von Nachteil zwei unterschiedlicher RAM-Hersteller (gleiche Spezifikationen) einzubauen, bzw. soll ich die Bank-Plätze Tauschen / mischen

Config.plist hängt dran – Danke schon Mal für Eure Hilfe!

Beste Grüße, MacFly

PS:

Dieser Text hängt auch an dem oben verlinkten Threat, da der aber schon alt ist, habe ich ein neues Thema angefangen und das alte auf "erledigt" gesetzt. Hoffe, das ist ok so.