

Battery Patch -> Acer Aspire E5 772

Beitrag von „NuFire“ vom 23. September 2020, 19:16

danke für die Tipps. Kann ich denn einfach den "drivers" Ordner ändern oder muss ich dafür das clover update machen?

Den SMCLightsensor.kext und die HibernationFixup.kext habe ich rausgenommen.

[Zitat von grt](#)

ein batterypatch ist nötig, im entsprechenden bereich der dsdt (PCI0.LPCB.EC0) finden sich einige felder > 8bit, die gesplittet, und beim aufruf wieder zusammengefügt werden müssen.

Ehrlich gesagt weiss ich jetzt nicht, was zu tun ist 😊