

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „RalfP“ vom 25. September 2020, 19:38

Hallo Forum, hallo [JimSalabim](#),

ich bin mit Begeisterung bei meinem Hackintosh al a Jim und habe auch das Update auf OC 0.6.1 mitgemacht. Dazu habe ich Jims OpenCore Ordner geladen und die EFI entsprechend aktualisiert.

Dann kamen zwei Probleme:

- a) Meine Apple-Kabeltastatur hat nicht mehr funktioniert.
- b) Die Fenvi BT hat kein BT mehr gefunkt (Apple-Funkmaus tot), WLAN war ok.

Analyse:

- a) Die Tastatur und eine Kabel-Maus hingen an den USB-Ports HS09 und HS10 aus dem Mapping-Dokument (die obersten beiden USB-Ports auf dem MB neben dem alten PS2-Anschluß)
- b) Mein Hack erkennt die Fenvi einfach nicht mehr als BT Modul. Diese ist am MB auf dem USB-Port HS11/HS12 angeschlossen.

Lösung:

Ich habe aus einem 0.5.9 Backup der EFI die 'USBInjectAll.kext' und die im neuen OC nicht mehr vorhandene 'OpenUsbKbDex.efi' in die entsprechenden Ordner kopiert und nach einem Neustart war alles wieder Gut.

[JimSalabim](#) : Ich weiß nicht, ob es die 'USBInjectAll.kext', oder die in deinem Zip fehlende 'OpenUSBKbDex.efi' war. Jetzt funktioniert es aber wieder. Auch mit MacOS 10.15.7

Vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen.

Schönen Abend und schönes WE

RalfP