

OpenCore Sammelthread (lauffähige Konfigurationen) Desktop

Beitrag von „Arkturus“ vom 26. September 2020, 18:22

Asus B85M-E

Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz

Realtek ALC887/HDMI-DP

RTL8111/8168/8411 Ethernet

RAM 12.00 GB

BT über USB Dongle

Baffin [Radeon RX 550 640SP / RX 560/560X]

OC v0.6.1

SMBIOS iMacPro1,1

macOS Big Sur Version 10.16 (Build 20A5384c)

Funktioniert

WIFI/Ethernet

BT

AirDrop

NVRAM

Audio

iMessage

FaceTime

AppleTV

DRM Video PrimeVideo

Sleep

Nicht funktioniert


Wakeup nach Sleep (Rechner wacht auf, kein Signal auf DP)

AppleTV funktioniert seit Big Sur Beta 9 nicht mehr

VideoProc startet nicht, stürzt sofort ab (Fehlerbericht)

VideoProc startet mit BigSur Beta 9

Hinweis: Kein AppleSecureBoot konfiguriert, die Einträge müssen in der config.plist nachgetragen werden, soweit dieses gewünscht wird



EDIT: EFI ausgetauscht am 16.10.2020

Fehler bereinigt und AppleSecureBoot u.a. eingefügt.

EDIT: EFI Fehler bereinigt und AppleSecureBoot u.a. integriert, UEFI---/---
>Textrenderer=BuiltinGraphics

EDIT: HEVC funktioniert mit der Beta 10 wieder



EDIT: Update auf OC v 0.6.2, Kexte aktualisiert

[EFI AsusB85M OCv0.6.2.zip](#)

Bei Verbesserungen wäre ich am Feedback interessiert